

Strzałkowo, dnia 15.10.2021 r.

Ldz.: 843/KB/E/S/10/2021

Urząd Gminy w Strzałkowie
wpł. 15. 10. 2021
Nr 5303/2 1

0 rozmy
Proszę
p. G. Murał
#

Urząd Gminy w Strzałkowie
Al. Prymasa Wyszyńskiego 6
62 – 420 Strzałkowo

dotyczy: odpowiedź na pismo GPI.7021.1.27.2021 dotyczące wniosku zgłoszonego na XXVI sesji Rady Gminy Strzałkowo

Spółka EKO-DBAJ w odpowiedzi na pismo GPI.7021.1.27.2021 dotyczące wniosków zgłoszonych na XXVI sesji Rady Gminy Strzałkowo informuje iż ciśnienie wody w sieci wodociągowej „Kępkowo” jest normatywne. Z uwagi na stan techniczny istniejącej infrastruktury wodociągowej (sieci i przyłącza wodociągowe oraz urządzenia technologiczne w obiekcie SUW) ciśnienie wody w sieci stale jest przez Dzierżawcę monitorowane i utrzymywane na akceptowalnym poziomie, aby nie doprowadzić do powstawania awarii na istniejących urządzeniach zainstalowanych na stacji uzdatniania wody oraz na sieci wodociągowej. Każde zwiększenie ciśnienia wody w sieci powoduje możliwość wystąpienia niekontrolowanych wycieków wody do gruntu lub bardzo poważne awarie wodociągowe skutkujące rosnącymi kosztami utrzymania infrastruktury wodociągowej oraz przerwami w ciągłości dostaw wody do odbiorców.

W dniu 14.10.2021r. przeprowadzone zostały pomiary ciśnienia statycznego na przyłączach wodociągowych w m. Młodziejewice oraz Kościanki, których wyniki załączamy do niniejszego pisma. Wynik kontroli jednoznacznie wskazuje iż ciśnienie statyczne na przyłączach wodociągowych znacznie przewyższa wymagane minimalne ciśnienie 0,05 MPa określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzałkowo co z kolei potwierdza spełnienie stawianych wymagań normatywnych dotyczących minimalnego ciśnienia wody. Chwilowe spadki ciśnienia wody u odbiorców mogą być spowodowane znacznie większym poborem wody w okresach letnich, poborem wody z hydrantów przeciwpożarowych podczas działań prowadzonych przez służby

EKO-DBAJ Sp. z o.o.

Cielcza ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin
tel./fax: (62) 749 38 98, (62) 749 36 28
NIP 617 20 79 775 REGON 251604025
e-mail: sekretariat@eko-dbai.pl

Biuro Obsługi Klienta Strzałkowo

Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo
tel. 503 023 670
e-mail: hokstrzalkowo@eko-dbai.pl

KONTO SANTANDER BANK POLSKA S.A. 1/0 JAROCIN
29 1090 1131 0000 0001 1833 7589

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000184367, Kapitał Zakładowy: 763.500 zł

KONTO SANTANDER BANK POLSKA S.A. STRZALKOWO
29 1090 1131 0000 0001 3259 9208

ratownicze, podczas prac eksploatacyjnych związanych z płukaniem sieci wodociągowej lub brakiem przepustowości istniejącego wodociągu lub wewnętrznych instalacji wodociągowych u odbiorców indywidualnych.

Jednocześnie zwracamy uwagę iż wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości oraz ciśnienia z jakim podawana jest woda odbiorcą, należy zgłaszać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta EKO-DBAJ z siedzibą w Strzałkowie Al. Prymasa Wyszyńskiego 6 po uprzedniej kontroli stanu technicznego wewnętrznej instalacji za wodomierzem głównym.

Z poważaniem

Kierownik dz. eksploatacji
sieci wod.-kan.

Krzysztof Biernacik

Załącznik:

- Raport z przeprowadzonych pomiarów ciśnienia wody z dnia 14.10.2021r.

sprawę prowadzi: Krzysztof Biernacik tel. 503 023 524, email biernacik@eko-dbaj.pl

EKO-DBAJ Sp. z o.o.

Cielcza ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin
tel./fax: (62) 749 38 98, (62) 749 36 28
NIP 617 20 79 775 REGON 251604025
e-mail: sekretariat@eko-dbaj.pl

Biuro Obsługi Klienta Strzałkowo

Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo
tel. 503 023 670
e-mail: bokstrzalkowo@eko-dbaj.pl

KONTO SANTANDER BANK POLSKA S.A. 1/0 JAROCIN
29 1090 1131 0000 0001 1833 7589

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000184367, Kapitał Zakładowy: 763.500 zł

KONTO SANTANDER BANK POLSKA S.A. STRZAŁKOWO
29 1090 1131 0000 0001 3259 9208